

Comune di NONANTOLA

Provincia di Modena



Sindaco
Federica Nannetti

Progettista PUG
Arch. Carla Ferrari

PIANO URBANISTICO GENERALE

STRATEGIA PER LA QUALITA' URBANA ED ECOLOGICO-AMBIENTALE

PUG/S.CS
SCHEDE

**CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE
CULTURALE E STORICO-ARCHITETTONICO
DEL CENTRO STORICO DI NONANTOLA**

PUG/STRATEGIA

SCHEDE di CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE E STORICO-ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO

a cura di
Arch. Carla Ferrari
collaboratori: Ivan Passuti

UFFICIO DI PIANO

Geom. Gianluigi Masetti, Responsabile dell'Ufficio di Piano
Silvia Preti, Garante della comunicazione e della partecipazione
Arch. Carla Ferrari, pianificazione e paesaggio
Dott. geol. Valeriano Franchi, temi ambientali
Avv. Lorenzo Minganti, aspetti giuridici
Dott. Francesco Capobianco, aspetti economico-finanziari

UFFICIO TECNICO

Gianluigi Masetti
Silvia Preti
Elena Mariotti

PROGETTISTA del PUG

Arch. Carla Ferrari

GRUPPO DI LAVORO

SISTEMA INSEDIATIVO:

Arch. Carla Ferrari, Arch. Silvia Poli
collaboratori: Ivan Passuti, Dott.agr. Sara Casadio Montanari

ASPETTI SOCIO-DEMOGRAFICI ED ECONOMICI:

Dott. Francesco Capobianco (NOMISMA)

CENSIMENTO EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO E TESTIMONIALE:

Ing. Francesco Bursi
collaboratori: Lucia Bursi, Corrado Ugoletti, Giacomo Ramini, Mirco Sileo

ARCHEOLOGIA:

Dott. Mauro Librenti e Alessandra Cianciosi

VALUTAZIONE RISCHIO ALLAGAMENTO:

Prof. Ing. Paolo Mignosa (UniPR Dipartimento di Ingegneria e Architettura)
collaboratori: Ing. Renato Vacondio, ing. Susanna Dazzi

STRUTTURA FISICA DEL TERRITORIO E RISORSE IDRICHE:

Dott. Geol. Valeriano Franchi
collaboratori: Dott. Geol. Stefania Asti, Dott. Geol. Alessandro Ghinoi, Dott. Geol. Giorgia Campana

MOBILITA' E TRAFFICO:

Ing. Alfredo Drufuca (Polinomia Srl)
collaboratori: Ing. Francesco Castelnuovo, Dott. pt. Chiara Gruppo

RUMORE E QUALITÀ DELL'ARIA:

Dott. Roberto Odorici
collaboratori: Dott. Carlo Odorici

ANALISI COMFORT TERMICO:

AESS - agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile

PAESAGGIO, SERVIZI ECOSISTEMICI, INFRASTRUTTURE VERDI E BLU, RISORSE NATURALI, TERRITORIO RURALE:

Dott. Agr. Andrea Di Paolo
collaboratori: Arch. Simone Ruini

ANALISI DEL TERRITORIO URBANIZZATO:

Prof.ssa Simona Tondelli (UniBO Dipartimento di Architettura)

CONSULENZA GIURIDICA:

Avv. Lorenzo Minganti

VALSAT - VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

AIRIS Srl: Ing. Gildo Tomassetti, Arch. Camilla Alessi, Ing. Irene Bugamelli, Ing. Giacomo Nonino, Ing. Francesco Paganini

ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE E SIT:

Ivan Passuti



Indirizzo

piazza Abbazia 1

Rif. catastali

Fg. 46, map. A, 195, 299

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo	cortina	complesso
	edilizia	
☐	☐	☒

Presenza di giardino
di pertinenza

si	no
☒	☐

Presenza di portico

si	no
☐	☒



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Abbazia

Elementi decorativi

Protiro con colonne in marmo che poggiano su due leoni e formelle in marmo con bassorilevi, lesene che reggono arcate cieche, archetti pensili, finestre bi-lobate nelle absidi romaniche.

Note

La chiesa abbaziale fu fondata nel 752 e distrutta nel 899. L'attuale conformazione della Basilica risale all'XI secolo, ma l'attuale aspetto romanico risale ad un restauro effettuato tra gli anni 1913-17 che ha eliminato le trasformazioni sei-settecentesche. Fu riaperta la cripta, una delle più estese dell'età romanica e la parte più antica della costruzione. La Basilica Abbaziale è oggi la chiesa concattedrale dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, erede dell'antico complesso monastico.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☒	☒	☒





Indirizzo

via Marconi 1,3,5,7

Rif. catastali

Fg. 46, map. 298

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☐ cortina ☒ complesso
edilizia ☐

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Edificio specialistico

Elementi decorativi

Portali di ingresso ad arco a tutto sesto in pietra e in mattoni ad arco a sesto acuto, stemmi, lapide in marmo, balcone con reggimensola ad arco sul retro verso il giardino.

Note

Il Palazzo ospita il Museo Benedettino e Diocesano fa parte dell' originario complesso dell'Abbazia, negli spazi che un tempo ospitarono l'antico complesso monastico, poi il Seminario abbaziale. In origine, nel XVI secolo era a due piani, poi fu sopraelevato all'inizio del XVIII secolo e nel 1956. Dell'antico monastero restano il portale gotico del 1300 decorato da una ghiera in terracotta e la struttura dell'atrio di ingresso.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒







Indirizzo

via Marconi 9, 11, 13

Rif. catastali

Fg. 46, map. 347

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☐ cortina ☒ complesso
edilizia ☐

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Edificio specialistico

Elementi decorativi

Portali di ingresso ad arco a sesto acuto con bugnato, nella tessitura muraria del prospetto retro in mattoni non intonacati presenza di originarie aperture ad arco.

Note

Il Palazzo Salimbeni è un edificio composto da uno stabile appartenuto al monastero nonantolano e da una parte di fabbricato di costruzione ottocentesca che si affaccia su via Marconi. Il generale napoleonico Leonardo Salimbeni nel 1799 lo acquistò dalla Repubblica Cisalpina ed eseguì opere di rifacimento di varie porzioni e ampliamento. Adiacente al palazzo è presente il giardino storico "perla verde". Il Palazzo, sede del Comune di Nonantola, oggi è inagibile a seguito del terremoto del 2012.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐







Indirizzo

Via Marconi

Rif. catastali

Fg. 46, map. 299

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☒ cortina ☐ complesso ☐
edilizia

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

tra 1884-1893 (IGM primo impianto) e 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Edificio specialistico

Elementi decorativi

Note

L'edificio è accessibile dal giardino dell'Abbazia ed è costruito a ridosso delle antiche mura. Fa parte delle pertinenze dell'Abbazia.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☒	☒	☒







Indirizzo

via Vittorio Veneto 146, 148,
150, 152, 154, 156

Rif. catastali

Fg. 46, map. 199

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo	cortina	complesso
☐	☒	☐
	edilizia	

Presenza di giardino
di pertinenza

si	no
☒	☐

Presenza di portico

si	no
☐	☒



Epoca

tra 1884-1893 (IGM primo impianto) e 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☒	☐	☐	☐	☐	☐



Comune di NONANTOLA

PUG - Piano Urbanistico Generale

**CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE, STORICO-ARCHITETTONICO
DEL CENTRO STORICO DI NONANTOLA**

Scheda n.

6





Indirizzo

via Vittorio Veneto 136,
piazza Abbazia 4

Rif. catastali

Fg. 46, map. 196

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo	cortina	complesso
☐	☒	☐
	edilizia	

Presenza di giardino
di pertinenza

si	no
☒	☐

Presenza di portico

si	no
☐	☒



Epoca

tra 1884-1893 (IGM primo impianto) e 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Edificio specialistico

Elementi decorativi

Cornicione sottogronda con motivi ornamentali in laterizio, finestre trilobate, resto di
antico capitello in pietra, balcone con parapetto in pietra decorata, lapidi.

Note

L'edificio risale al secondo decennio del XX secolo e fa parte delle pertinenze abbaziali. E' monopiano ed ospita al suo interno attività commerciali.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☒	☒	☒





Indirizzo

piazza Abbazia 5,6,7

Rif. catastali

Fg. 46, map.194

Edificio nel tessuto edilizio

singolo	cortina edilizia	complesso
☒	☐	☐

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Statuetta di Madonnina in terracotta.

Note

Edificio in corso di verifica D.Lgs. 42/2004

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

7

1

5

5

☒☐

1





piazza Caduti dei Partigiani 3,5, piazza dell'Abbazia 1,2, via IV Novembre 1,2

Fg. 46, map. 191

singolo cortina complesso
edilizia

si ☐ no ☒

si ☐ no ☒

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Casa di civile abitazione

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov.nto/Decl.ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☒ 	☐

Comune di NONANTOLA

PUG - Piano Urbanistico Generale

**CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE, STORICO-ARCHITETTONICO
DEL CENTRO STORICO DI NONANTOLA**

Scheda n.

9





Indirizzo

**piazza Caduti dei Partigiani
1,2, via IV Novembre 3**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 190

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC





Indirizzo

via Roma 57, 59, 61

Rif. catastali

Fg. 46, map. 189

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☐ cortina ☒ complesso
edilizia ☐

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Palazzo nobiliare

Elementi decorativi

Facciata articolata da paraste ioniche sormontate da trabeazione e frontone triangolare. Lunetta con bassorilievo in cotto.

Note

Nobile palazzo della prima metà del XIX secolo denominato Palazzo Previdi. La facciata in stile neoclassico è stata rifatta alla fine del XVIII secolo. Nella finestra centrale del primo piano è presente una lunetta a bassorilievo che raffigura l'incontro tra Dante e il suo avo Cacciaguida in Paradiso alla presenza di Beatrice realizzata nell'XIX secolo.

Edificio in corso di verifica D.Lgs. 42/2004

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☒	☐	☐	☐	☐	☐
 	 	 	 	 	



Indirizzo

via Roma 45, 47, 49, 51

Rif. catastali

Fg. 46, map. 187

Edificio nel tessuto edilizio

	singolo	cortina	complesso
edilizia			

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via Roma 41, 43**Rif. catastali**

Fg.46, map.186

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Edificio specialistico

Elementi decorativi

Cornici con modanature alle finestre.

Note

Edificio in corso di verifica D.Lgs. 42/2004

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

1

☐

5

☒☐

5







Indirizzo

via Roma 31, 33, 35**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 184

Edificio nel tessuto edilizio

singolo **cortina** **complesso**
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC





Indirizzo

via Roma 25, 27, 29**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 183

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Edificio in corso di verifica D.Lgs. 42/2004

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC





Indirizzo

via Roma 21, 25**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 180

Edificio nel tessuto edilizio

	singolo	cortina	complesso
edilizia			

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Edificio specialistico

Elementi decorativi

Portali di ingresso a tutto sesto intonacati, cornicioni sottogronda e marcapiano con modanature.

Note

Il palazzo ospita la Partecipanza agraria e conserva al suo interno l'archivio ottocentesco. Le facciate dell'edificio sono state rifatte alla fine del XVIII secolo.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

9

☒

5

5

☐

5







Indirizzo

piazzetta del Pozzo 15, 19

Rif. catastali

Fg. 46, map. 178

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Edificio specialistico

Elementi decorativi

Nella tessitura muraria del retro in mattoni non intonacati decorazioni in laterizio e presenza di originarie aperture ad arco.

Note

L'edificio è la porzione più antica della sede della Partecipanza agraria ed ha subito nei secoli vari rimaneggiamenti. Nella facciata sul retro si legge la presenza della originaria porta di accesso al Castello, oltre alle feritoie che alloggiavano i bolzoni in legno per alzare ed abbassare il ponte levatoio.

Edificio in corso di verifica D.Lgs. 42/2004

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC


7

☐☐☒

5

5







Indirizzo

piazzetta del Pozzo 15, 17

Rif. catastali

Fg. 46, map. 177

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☐ cortina ☐ complesso ☒
edilizia

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒







Indirizzo

via Roma 1, 3, 5, 7, 9, 11

Rif. catastali

Fg. 46, map. 175

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☐ cortina ☐ complesso ☒
edilizia

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Volte a crociera sotto il portico, statuetta di San Francesco all'interno di una nicchia.

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒







Indirizzo

**piazza Antonio Gramsci
3,4,5,6,7, via Vittorio Veneto
128, 130,132**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 181

Edificio nel tessuto edilizio

singolo	cortina edilizia	complesso
☒	☐	☐

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

post 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

1

☐☐

5

☒

5







Indirizzo

**via Vittorio Veneto 112, 114,
116, 118, 120, 122, 124**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 165

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

post 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Volte a vela sotto il portico, piccola raffigurazione della Madonna con bambino.

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

□

1

1

5

☒

5







Indirizzo

**via Vittorio Veneto 104, 106,
108, 110**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 162

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Cornicione sottogronda con motivo decorativo, volte a vela sotto il portico.

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via Vittorio Veneto 94, 96,
98, 110, 102

Rif. catastali

Fg. 46, map. 161

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo	cortina	complesso
☐	☒	☐
	edilizia	

Presenza di giardino
di pertinenza

si	no
☐	☒

Presenza di portico

si	no
☒	☐



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Cornicione sottogronda con motivo decorativo, volte a vela sotto il portico.

Note

L'edificio fa parte di un isolato sorto all'esterno del borgo in fregio alla strada che seguiva il perimetro della cinta fortificata. La sua costruzione si può far risalire agli inizi del XIX secolo occupando una parte delle fosse castellane. Gli edifici mantengono inalterate le caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie soprattutto quelle fronte strada. La facciata retro è da riqualificare.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☐	☒	☐





Indirizzo

**via Vittorio Veneto 86, 88,
90, 92**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 166

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Cornicione sottogronda con motivo decorativo, volte a vela sotto il portico.

Note

L'edificio fa parte di un isolato sorto all'esterno del borgo in fregio alla strada che seguiva il perimetro della cinta fortificata. La sua costruzione si può far risalire agli inizi del XIX secolo occupando una parte delle fosse castellane. Gli edifici mantengono inalterate le caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie soprattutto quelle fronte strada. La facciata sul retro è da riqualificare.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

1

□

☐

5

☒

5









Indirizzo

via Vittorio Veneto 72

Rif. catastali

Fg. 46, map. 170

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☐ cortina ☐ complesso ☒
edilizia

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

post 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒







Indirizzo

via Vittorio Veneto 76

Rif. catastali

Fg. 46, map. 169

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☐ cortina ☐ complesso ☒
edilizia

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

tra 1884-1893 (IGM primo impianto) e 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒







Indirizzo	via delle Rimembranze 1, 3, 5, 7, 9, 11
------------------	--

Rif. catastali	Fg. 46, map. 256
----------------	------------------

Edificio nel tessuto edilizio	singolo cortina edilizia	complesso
	☐	☒

Presenza di giardino di pertinenza	si no ☒ ☐
------------------------------------	--

Presenza di portico	si ☐	no ☒
---------------------	--	---



Epoca	ante 1884-1893 (IGM primo impianto)
-------	-------------------------------------

Tipologia	Casa di civile abitazione
-----------	---------------------------

Elementi decorativi	
---------------------	--

Note	
-------------	--

Categoria d'intervento	V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
	Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
	☐	☐	☐	☐	☒	☐
						



Indirizzo

via Roma 2, 4, 6, 8, 10, 12

Rif. catastali

Fg. 46, map.256

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☐ cortina ☐ complesso ☒
edilizia

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒









Indirizzo

**via del Passeggio 1, 2, 3, via
Roma 24, 26, 28, via della
Torre 1, 3, 5**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 268

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via della Torre 7, 9, 11**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 269

Edificio nel tessuto edilizio

singolo	cortina edilizia	complesso
☐	☒	☐

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

9

9

☐

5

☒

5





Indirizzo

via della Torre 13, 15**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 270

Edificio nel tessuto edilizio

	singolo	cortina	complesso
edilizia			

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

□

9

☐

5

☒

5





Indirizzo

via della Torre 17**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 271

Edificio nel tessuto edilizio

singolo	cortina edilizia	complesso
☐	☒	☐

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

1

9

☐

5

☒

5





Indirizzo

piazza della Liberazione 9

Rif. catastali

Fg. 46, map. 272

Edificio nel tessuto edilizio

	singolo	cortina	complesso
edilizia			

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

7

☐

5

5

☒☐



Indirizzo

via del Passeggio 4, 5, 6, 7, 8**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 272 p.

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via San Rocco 21

Rif. catastali

Fg. 46, map. 281 p.

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Fregio pittorico sottogronda.

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via San Rocco 19A

Rif. catastali

Fg. 46, map. 281 p.

Edificio nel tessuto edilizio

	singolo	cortina	complesso
edilizia			

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

□

5

1

5

☒

5

10





Indirizzo

via San Rocco 17, 19

Rif. catastali

Fg. 46, map. 281 p.

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☐ cortina ☒ complesso
edilizia ☐

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒







Indirizzo

**via San Rocco 9, 11, 13,
piazza Liberazione 28, 29**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 284

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Edificio specialistico

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via San Rocco 1, 3, 5, 7**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 288

Edificio nel tessuto edilizio

	singolo	cortina	complesso
edilizia			

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC





Indirizzo

piazza Liberazione 35, 36

Rif. catastali

Fg. 46, map. 291

Edificio nel tessuto edilizio

	singolo	cortina	complesso
edilizia			

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

piazza Liberazione 34

Rif. catastali

Fg. 46, map. 466

Edificio nel tessuto edilizio

	singolo	cortina	complesso
edilizia			

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

7

☐

5

5

☒☐



Indirizzo

piazza Liberazione 30, 31, 32

Rif. catastali

Fg. 46, map. 290

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo	cortina	complesso
	edilizia	
☐	☐	☒

Presenza di giardino
di pertinenza

si	no
☐	☒

Presenza di portico

si	no
☐	☒



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☐	☒	☐





Indirizzo

**via San Rocco 16, 18, via
Roma 34, 36, 38**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 273

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

**via San Rocco 12, 14, via
Roma, 40, 42, 44**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 274 p.

Edificio nel tessuto edilizio

singolo **cortina** **complesso**
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Portale d'ingresso a sesto acuto intonacato.

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via Roma 46, 48, 50, 52, 54

Rif. catastali

Fg. 46, map. 275

Edificio nel tessuto edilizio

singolo	cortina edilizia	complesso
☐	☒	☐

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

9

9

☐

1

☒

1







Indirizzo

via San Rocco 8, 10**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 280 p.

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

7

☐

5

5

☒☐





Indirizzo

**via Roma 56, 58, 560, 62, via
Damiano Chiesa 2, via San
Rocco 4, 6**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 280 p.

Edificio nel tessuto edilizio

singolo	cortina edilizia	complesso
☐	☒	☐

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

□

5


1

5

☒

5

10





Indirizzo

**via D. Chiesa 1, 3, 5, 7, p.zza
Caduti dei Partigiani 7, 8, 9,
via Marconi 2, 4, 6, 8, 10**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 293

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Il palazzo era la sede della Curia di Nonantola.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via Marconi 12, 14, 16, 18,
piazza Liberazione 1, 2, 3, 4

Rif. catastali

Fg. 46, map. 294

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo	cortina	complesso
☐	☒	☐
	edilizia	

Presenza di giardino
di pertinenza

si	no
☐	☒

Presenza di portico

si	no
☐	☒



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☐	☒	☐





Indirizzo

via Marconi 20, 22, 24,
piazza Liberazione 5, 6

Rif. catastali

Fg. 46, map. 295

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo	cortina	complesso
☐	☒	☐
	edilizia	

Presenza di giardino
di pertinenza

si	no
☐	☒

Presenza di portico

si	no
☒	☐



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☒	☐	☐	☐	☐



Indirizzo

via Marconi 26, 28**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 296

Edificio nel tessuto edilizio

singolo **cortina** **complesso**
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

9

2

5

5

☒

1



**via Marconi 30, 32, 34, via
Sertorio 1**

Fg. 46, map. 297

singolo	cortina edilizia	complesso
☐	☒	☐

si ☐ no ☒

si ☐ no ☒



ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Casa di civile abitazione

--

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov.nto/Decl.ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC





Indirizzo

via Sertorio 2, 4, 6**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 341

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Edificio in corso di verifica D.Lgs. 42/2004

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

1

☐☐

5

☒

5





Indirizzo

**piazza Liberazione 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, via
Piave 8, 10, 12**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 339, 340

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Raffigurazione pittorica della Madonna del Rosario sotto il portico, finestre ellittiche e sguscio sottogronda.

Note

Palazzo Sertorio fu realizzato nel 1500 come residenza estiva della nobile famiglia Sertorio a cui appartenevano quattro abati commendatari dell'abbazia di Nonantola. Il lato sud del palazzo che si affaccia su via Piave ha inglobato parte delle antiche mura trecentesche e una delle torri del Castello.

Edificio in corso di verifica D.Lgs. 42/2004

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

7

9

5

5

☒

1







Indirizzo	piazza Liberazione 19									
Rif. catastali	Fg. 46, map. 338									
Edificio nel tessuto edilizio	<table><tr><td>singolo</td><td>cortina</td><td>complesso</td></tr><tr><td>edilizia</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	singolo	cortina	complesso	edilizia			☐	☒	☐
singolo	cortina	complesso								
edilizia										
☐	☒	☐								
Presenza di giardino di pertinenza	<table><tr><td>si</td><td>no</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	si	no	☐	☒					
si	no									
☐	☒									
Presenza di portico	<table><tr><td>si</td><td>no</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	si	no	☒	☐					
si	no									
☒	☐									



Epoca	ante 1884-1893 (IGM primo impianto)
-------	-------------------------------------

Tipologia	Casa di civile abitazione
-----------	---------------------------

Elementi decorativi	
---------------------	--

Note	
-------------	--

Categoria d'intervento	V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
	Prov.nto/Decl.ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
	☐	☐	☐	☐	☒	☐
						





Indirizzo

**piazza Liberazione 20, 21,
22, via Piave 16**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 337

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐



Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Edificio specialistico

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

7

9

5

5

☒

5





Indirizzo

**piazza Liberazione 23, 24,
via Piave 18**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 336

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC





Indirizzo

**piazza Liberazione 25, via
Piave 20**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 335

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

9

☐

5

5

☒☐



Indirizzo

**via Petrazzani 2, 4, via della
Torre 19, piazza Liberazione
26, via Piave 22, 24, 26**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 334

Edificio nel tessuto edilizio

singolo	cortina edilizia	complesso
☐	☒	☐

Presenza di giardino di pertinenza

si ☐ no ☒

Presenza di portico

si ☒ no ☐

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via delle Rimembranze 13A

Rif. catastali

Fg. 46, map. 261

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☒ cortina ☐ complesso ☐
edilizia

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

tra 1884-1893 (IGM primo impianto) e 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Villino urbano

Elementi decorativi

Finestre bi-lobate, parapetti in pietra decorati, bugnato agli angoli del fabbricato.

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒







Indirizzo

via della Torre

Rif. catastali

Fg. 46, map. 332, 333

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo ☒ cortina ☐ complesso ☐
edilizia

Presenza di giardino
di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

tra 1884-1893 (IGM primo impianto) e 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Villino urbano

Elementi decorativi

Fregio pittorico sottogronda, motivo ornamentale in pietra e laterizio che incornicia tutte le porte e finestre, parapetti con colonnine in pietra.


Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐







Indirizzo

via Piave 9, via Torre 23**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 343

Edificio nel tessuto edilizio

singolo	cortina edilizia	complesso
☒	☐	☐

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

tra 1884-1893 (IGM primo impianto) e 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Villino urbano

Elementi decorativi

Fregio pittorico sottogronda, parapetto del balcone in pietra decorata, colonne con capitello a sostegno del bacone.

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via Marconi 40, via Piave 1,
via Rimembranze 21A

Rif. catastali

Fg. 46, map. 346

Edificio
nel tessuto edilizio

singolo	cortina	complesso
☒	☐	☐
edilizia		

Presenza di giardino
di pertinenza

si	no
☒	☐

Presenza di portico

si	no
☐	☒

Epoca

tra 1884-1893 (IGM primo impianto) e 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Villino urbano

Elementi decorativi

Fregio pittorico sottogronda, cornicioni con modanature, cornici alle finestre con modanature e decorazioni inizio '900. L'ingresso principale è preceduto da una scala a due rampe delimitata da un'elegante balaustra a pilastri.

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)		RS	RC		
Prov. nto/Decl. ria	Ope Legis		RCA	RCB	RCC
☐	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒







Indirizzo

via del Macello

Rif. catastali

Fg. 46, map. 353

Edificio nel tessuto edilizio

singolo	cortina edilizia	complesso
☒	☐	☐

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Torre

Elementi decorativi

Note

La Torre dei Bolognesi fu costruita nel XIV secolo, quando Nonantola tornò sotto il dominio dei bolognesi. Si trova nell'estremo sud-orientale del Castello ed era la costruzione più imponente del sistema difensivo Nonantolano. E' situata in posizione angolare rispetto al tracciato delle antiche mura, in particolare a oriente è ancora visibile l'arco in cotto a tutto sesto di una delle porte di ingresso al borgo. All'interno sono conservate parti delle originarie travi in rovere. Attualmente ospita il Museo di Nonantola.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC







Indirizzo

via del Macello

Rif. catastali

Fg. 46, map. 352

Edificio nel tessuto edilizio

	singolo	cortina	complesso
edilizia			

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

ante 1884-1893 (IGM primo impianto)

Tipologia

Edificio specialistico

Elementi decorativi

Nella tessitura muraria si legge la presenza di originaria aperertura ad arco.

Note

Il fabbricato ospita i laboratori didattici del Museo di Nonantola collocato all'interno della Torre dei Bolognesi.

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

1

☐

5

☒

5

☐





Indirizzo

via Vittorio Veneto 164

Rif. catastali

Fg. 46, map. 204

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

post 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis


RCA

RCB

RCC







Indirizzo

**via Vittorio Veneto 176, 178,
180**

Rif. catastali

Fg. 46, map. 205

Edificio nel tessuto edilizio

singolo cortina complesso
edilizia

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

post 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Villino urbano

Elementi decorativi

Cornicione sottogronda e marcapiano con modanature, stemma.

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

1

9

5

☒

5

5





Indirizzo

via Vittorio Veneto 158, 160**Rif. catastali**

Fg. 46, map. 200, 201

Edificio nel tessuto edilizio

singolo	cortina edilizia	complesso
☐	☒	☐

Presenza di giardino di pertinenza

si ☒ no ☐

Presenza di portico

si ☐ no ☒

Epoca

tra 1884-1893 (IGM primo impianto) e 1933-1935 (IGM aggiornamento)

Tipologia

Casa di civile abitazione

Elementi decorativi

Note

Categoria d'intervento

V (D.Lgs. 42/2004)

RS

RC

Prov. nto/Decl. ria

Ope Legis

RCA

RCB

RCC

9

☐

5

5

☒

1



