




DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**Allegato alla relazione di sintesi
Parchi e Giardini - Schede di approfondimento**

Luglio 2020

Elenco schede di approfondimento dei parchi e giardini del Comune di Nonantola



- 1 - PARCO PADRE ERNESTO BALDUCCI - Fraz. La Grande
- 2 - PARCO VIA DI MEZZO - Fraz. La Grande
- 3 - PARCO VIA PARTECIPANZA
- 4 - PARCO DI ANGELO - Via Fossa Signora, Via Pirandello
- 5 - GIARDINO VIA FABIO FILZI
- 6 - PARCO VIA ANDREA COSTA
- 7 - PARCO VIA ELISEO ZOBOLI
- 8 - PARCO EL UALI - Via Provinciale Ovest, Via L. da Vinci
- 9 - PARCO VIA COPERNICO - Via Gazzate
- 10 - GIARDINO VIA ALLENDE
- 11 - PARCO VIA ROSA LUXEMBURG
- 12 - GIARDINO VIA ROSA LUXEMBURG
- 13 - GIARDINO VIA RESPIGHI
- 14 - PARCO VIA MAVORA
- 15 - GIARDINO VIA GUIDO D'AREZZO

- 16 - PARCO DELLA PACE
- 17 - PARCO DELLA RESISTENZA - Via Tang. di Nonantola
- 18 - GIARDINO ABBAZIA - Via Vittorio Veneto
- 19 - GIARDINO PERLA VERDE
- 20 - GIARDINO VIA PIEVE
- 21 - GIARDINO VIA PIEVE
- 22 - PARCO ALDO CAPITINI - Via Marzabotto, Via Sandri
- 23 - PARCO OLOF PALME - Via Matteotti, Via Cervi
- 24 - PARCO MAURO PICCININI - Via Masetto
- 25 - GIARDINO VIA GIOACCHINO ROSSINI
- 26 - GIARDINO VIA RODOLFO MORANDI
- 27 - PARCO VIA LACCARI - Via Larga
- 28 - PARCO VIA CARLO FARINI - Fraz. Campazzo
- 29 - PARCO RAGAZZI DI VILLA GEMMA - Via G. di Vittorio

1 - PARCO PADRE ERNESTO BALDUCCI - Fraz. La Grande



-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa

-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopeditoni
-  Parcheggi

DOTAZIONI

- Arredo urbano
- Illuminazione
- Percorsi
- Attrezzature

PRESENZA QUALITA' NOTE

SI	Ottima	Area gioco, panchine, cestini
NO	Assente	
NO	Assente	
SI	Buona	Presenza campo da calcio

VERDE

- Vegetazione
- Alberi

SI	Ottima	Prato, alberi
SI	Ottima	Filari lungo la strada, a macchia nell'area giochi


CRITICITA'

Mancanza di percorsi interni e di un collegamento ciclabile alla vicina rete esistente su via di Mezzo; mancanza di illuminazione notturna.

POTENZIALITA'

Il parco, dotato di arredo urbano e verde di ottima qualità, potrebbe essere reso maggiormente accessibile attraverso la presenza di percorsi interni. In aggiunta, un miglioramento delle condizioni di illuminazione ne aumenterebbe il grado di sicurezza e lo renderebbe potenzialmente fruibile anche nelle ore serali, specialmente in corrispondenza dell'area giochi.

2 - PARCO VIA DI MEZZO - Fraz. La Grande



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Scarsa	Panchine
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	SI	Media	Autobloccanti parzialmente permeabili
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi
Alberi	SI	Ottima	Collocazione diffusa



CRITICITA'

Scarsamente arredato (sono presenti solo due panchine)

POTENZIALITA'

Il parco potrebbe essere reso maggiormente fruibile attraverso l'inserimento di cestini e di ulteriori panchine. Possibilità di relazione con le vicine attività ristorative e culturali.

3 - PARCO VIA PARTECIPANZA



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Media	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	SI	Scarsa	
Percorsi	SI	Buona	Asfalto
Attrezzature	SI	Buona	Presenza di un campo da calcio

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi
Alberi	SI	Ottima	Collocazione diffusa

CRITICITA'

Frammentarietà delle aree verdi

POTENZIALITA'

La fascia verde antistante le due aree più grandi e strutturate offre una buona occasione per il passaggio e la sosta. La sua qualità potrebbe essere migliorata attraverso l'inserimento di ulteriore arredo urbano (panchine, rastrelliere) e con un incremento dell'illuminazione.

4 - PARCO DI ANGELO - Via Fossa Signora, Via Pirandello



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Ottima	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	SI	Buona	
Percorsi	SI	Scarsa	Sterrato
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Ottima	Collocazione puntuale

CRITICITA'

Scarsa qualità dei percorsi sterrati

POTENZIALITA'

Il parco, dotato di un buon arredo urbano e verde di ottima qualità, potrebbe essere reso più accessibile e fruibile attraverso l'inserimento di rastrelliere per bici e un miglioramento soprattutto qualitativo dei percorsi sterrati interni al parco.

5 - GIARDINO VIA FABIO FILZI



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Scarsa	Un cestino
Illuminazione	SI	Buona	
Percorsi	SI	Media	Materiale lapideo
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Collocazione puntuale


CRITICITA'

Data la scarsa accessibilità il parco è poco utilizzato e di conseguenza poco sicuro. E' assente l'arredo urbano e il percorso interno non si collega con l'esterno del giardino. Pessima manutenzione.

POTENZIALITA'

Il parco, dal carattere spiccatamente semi-privato, potrebbe avere maggiori opportunità di utilizzo implementando l'arredo urbano e l'accessibilità. Possibilità di favorire l'accesso anche da via Tabacchi attualmente impedito da uno stabile in stato di abbandono.

6 - PARCO VIA ANDREA COSTA



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi
- Percorsi ciclabili
- Parcheggio

DOTAZIONI

Arredo urbano
 Illuminazione
 Percorsi
 Attrezzature

PRESENZA QUALITA' NOTE

SI	Buona	Area gioco, panchine, cestino
NO	Assente	
NO	Assente	
NO	Assente	

VERDE

Vegetazione
 Alberi

SI	Scarsa	Prato, alberi
SI	Buona	Filari lungo la strada, Puntuale nell'area gioco

CRITICITA'

Assenza di percorsi per l'accesso in sicurezza all'area verde; la collocazione a ridosso della zona industriale ne implica un potenziale scarso utilizzo e una percezione poco sicura del parco stesso.

POTENZIALITA'

Il parco, sito nel quartiere industriale, potrebbe diventare luogo di ricreazione/svago per i lavoratori ed essere reso più accessibile e sicuro attraverso il collegamento al parco adiacente tramite un sistema di percorsi ciclopedonali. Questi ultimi potrebbero essere facilmente connessi alle piste ciclabili già esistenti a sud del parco stesso.

7 - PARCO VIA ELISEO ZOBOLI



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa

- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Scarsa	Panchine, cestino
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Filari lungo la strada, Puntuale all'interno



CRITICITA'

Assenza di percorsi per l'accesso in sicurezza all'area verde; la collocazione a ridosso della zona industriale ne implica un potenziale scarso utilizzo e una percezione poco sicura del parco stesso.

POTENZIALITA'

Il parco, sito nel quartiere industriale, potrebbe diventare luogo di ricreazione/svago per i lavoratori ed essere reso più accessibile e sicuro attraverso il collegamento al parco adiacente tramite un sistema di percorsi ciclopedonali. Questi ultimi potrebbero essere facilmente connessi alle piste ciclabili già esistenti a sud del parco stesso.

8 - PARCO EL UALI - Via Provinciale ovest, Via Leonardo Da Vinci



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Buona	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	SI	Media	Autobloccanti parzialmente permeabili
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa in direzione dell'ingresso tra via da Vinci e Tangenziale, puntuale all'interno del parco



CRITICITA'

Mancanza di illuminazione. La collocazione a ridosso della zona industriale potrebbe implicare una percezione poco sicura del parco stesso.

POTENZIALITA'

Potrebbero essere potenziati i collegamenti ciclopedonali con il contesto urbano.

9 - PARCO VIA COPERNICO, VIA GAZZATE



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa

- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi
- Area 1
- Area 2

DOTAZIONI

- Arredo urbano
- Illuminazione
- Percorsi
- Attrezzature

PRESENZA QUALITA' NOTE

Arredo urbano	SI	Scarsa	Fontanella (area 1)
Illuminazione	SI	Scarsa	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	SI	Medie	Attrezzi per agility cani (Area 1)

VERDE

- Vegetazione
- Alberi

Vegetazione	SI	Ottima	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Ottima	Collocazione a macchie

CRITICITA'

Totale distacco tra Area 1 e Area 2 e assenza di arredo urbano.

POTENZIALITA'

Possibilità di creare una connessione tra la due aree.
 Area 2 - totalmente immersa tra i capannoni industriali e dotata di vegetazione di ottima qualità, nasce come polmone verde. Potrebbe diventare fruibile valorizzando l'accesso da via Gazzate e dotandola di attrezzature, illuminazione e percorsi in modo da aumentare il grado di accessibilità e sicurezza.

10 - GIARDINO VIA ALLENDE



1



2



3

-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa

-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopedonali
-  Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano
Illuminazione
Percorsi
Attrezzature

PRESENZA QUALITA' NOTE

SI	Scarsa	Panchine
NO	Assente	
NO	Assente	
NO	Assente	

VERDE

Vegetazione
Alberi

SI	Media	Prato, alberi, arbusti
SI	Buona	Collocazione a macchie

CRITICITA'

Non attrezzato e poco utilizzato

POTENZIALITA'

Possibilità di favorire l'attraversamento e creare occasioni di sosta attraverso l'inserimento di percorsi e arredo urbano

11 - PARCO VIA ROSA LUXEMBURG



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Buona	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Filari lungo la strada, puntuale nel parco

CRITICITA'

Assenza di percorsi ed illuminazione

POTENZIALITA'

Possibilità di aumentare il grado di accessibilità e sicurezza inserendo percorsi ed implementando l'illuminazione

12 - GIARDINO VIA ROSA LUXEMBURG



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	NO	Assente
Illuminazione	NO	Assente
Percorsi	NO	Assente
Attrezzature	NO	Assente

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Filari

CRITICITA'

Non attrezzato e poco utilizzato

POTENZIALITA'

Possibilità di migliorare l'accessibilità del parco attraverso l'inserimento di arredo urbano

13 - GIARDINO VIA RESPIGHI



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Scarsa	Panchine, cestini
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	SI	Scarsa	Piccolo campo da calcio

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione puntuale

CRITICITA'

Assenza di illuminazione, scarsa manutenzione

POTENZIALITA'

Possibilità di aumentare il grado di sicurezza implementando l'illuminazione

14 - PARCO VIA MAVORA



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Buona	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	SI	Media	
Percorsi	SI	Buona	Asfalto
Attrezzature	NO	Assente	




VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Filari lungo la strada, Collocazione puntuale nel parco

CRITICITA'

POTENZIALITA'

15 - GIARDINO VIA GUIDO D'AREZZO



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	NO	Assente
Illuminazione	NO	Assente
Percorsi	NO	Assente
Attrezzature	NO	Assente

VERDE

Vegetazione	SI	Scarsa	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa


CRITICITA'

Poco utilizzato, scarsa qualità della vegetazione

POTENZIALITA'

Si potrebbe offrire un'occasione di sosta implementando l'arredo urbano al momento del tutto assente

16 - PARCO DELLA PACE



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

- Arredo urbano
- Illuminazione
- Percorsi
- Attrezzature

PRESENZA QUALITA' NOTE

SI	Ottima	Area gioco, panchine, cestini, servizi igienici
SI	Buona	
SI	Scarsa	Sterrato
SI	Buona	Campo da calcio, baracchina, laghetto

VERDE

- Vegetazione
- Alberi

SI	Buona	Prato, alberi
SI	Ottima	Collocazione diffusa

CRITICITA'

Relazione debole con l'intorno, scarsa percezione dall'esterno

POTENZIALITA'

Il parco della Pace, dalle enormi potenzialità poco espresse, rappresenta il fulcro del sistema del verde di Nonantola.

- AUMENTARE PERCEZIONE PARCO

A causa delle recinzioni il parco non si percepisce dall'esterno finché non si arriva all'ingresso; rendere la presenza del parco maggiormente percepibile almeno dalle principali vie di traffico;

- MIGLIORARE CONNESSIONI PARCO-SCUOLA-CENTRO

stabilire una connessione più aperta tra ambito scolastico e parco per un potenziamento dell'itinerario scuola-centro;



realizzazione di connessioni gerarchizzate e rallentamenti, ponendo l'accento soprattutto sulla connessione tra parco e centro storico come nuovo punto di accesso alla città, sull'inserimento nel contesto e sullo studio specifico dei materiali di pavimentazione, compatibili con l'ambiente del parco;

- POTENZIAMENTO SERVIZI E ATTIVITA'

Potenziamento delle attività presenti nel parco e possibile inserimento di nuove a sostegno di un utilizzo continuo, come una nuova baracchina e un'arena per spettacoli.



17 - PARCO DELLA RESISTENZA - Via Tangenziale di Nonantola



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Media	Panchine, cestini
Illuminazione	SI	Buona	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	SI	Scarsa	Campo da gioco

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa

CRITICITA'

Poco utilizzato, scarsa manutenzione

POTENZIALITA'

Possibilità di rendere utilizzabile il campo da gioco

18 - GIARDINO ABBAZIA - Via Vittorio Veneto



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Media	Panchine, cestini, fontanella
Illuminazione	SI	Scarsa	
Percorsi	SI	Scarsa	Materiali lapidei
Attrezzature	NO	Assente	




VERDE

Vegetazione	SI	Ottima	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione puntuale

CRITICITA'

POTENZIALITA'

Possibilità di inserire rastrelliere per bici



20 - GIARDINO VIA PIEVE



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	NO	Assente	
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	SI	Buona	Autobloccanti parzialmente permeabili
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Scarsa	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa


CRITICITA'

Scarsa manutenzione, non attrezzato.

POTENZIALITA'

Pur trattandosi di una piccola area verde, funge da filtro tra le abitazioni a sud e la strada.
Attraverso l'inserimento di panchine si potrebbe offrire un'occasione di sosta per i cittadini che abitano nell'intorno.

21 - GIARDINO VIA PIEVE



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	NO	Assente
Illuminazione	NO	Assente
Percorsi	NO	Assente
Attrezzature	NO	Assente

VERDE

Vegetazione	SI	Ottima	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Filari lungo la strada

CRITICITA'

Mancanza di illuminazione, mancanza di arredo urbano.

POTENZIALITA'

Possibilità di creare occasioni di sosta attraverso l'inserimento di panchine.



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Ottima	Giochi, panchine, cestini, fontanella
Illuminazione	SI	Media	
Percorsi	SI	Buona	Asfalto, autobloccanti impermeabili
Attrezzature	SI	Buona	



VERDE

Vegetazione	SI	Ottima	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione a macchie

CRITICITA'

POTENZIALITA'

Possibilità di implementare l'illuminazione del parco in modo da aumentarne la fruizione anche nelle ore serali, data la vicinanza alla polisportiva. Possibilità di connessione della maglia della rete ciclabile attraverso l'inserimento di percorsi dedicati alle biciclette che attraversano il parco.



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano
 Illuminazione
 Percorsi
 Attrezzature

PRESENZA QUALITA' NOTE

SI	Buona	Giochi, panchine, cestini, fontanella
SI	Ottima	
SI	Scarsa	Sterrato
NO	Assente	

VERDE

Vegetazione
 Alberi

SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
SI	Buona	Collocazione diffusa

CRITICITA'

Scarsa qualità dei percorsi

POTENZIALITA'

Migliorare la qualità dei percorsi



- ▶ Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- P Parcheggi

DOTAZIONI

- Arredo urbano
- Illuminazione
- Percorsi
- Attrezzature

PRESENZA QUALITA' NOTE

SI	Media	Giochi, panchine, cestini, fontanella in "B"
NO	Assente	
NO	Assente	
NO	Assente	

VERDE

- Vegetazione
- Alberi

SI	Media	Prato, alberi, arbusti
SI	Buona	Filari lungo la strada Collocazione diffusa all'interno

CRITICITA'

Collocazione ai margini del territorio urbanizzato e scarsamente percepibile dalle vie di passaggio; arredo assente nell'area "A".
Mancanza di percorsi e illuminazione.

POTENZIALITA'

Vicinanza alla scuola elementare Nascimbene

25 - GIARDINO VIA GIOACCHINO ROSSINI



-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa

-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili e ciclopedonali
-  Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Media	Panchine, cestini
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione puntuale


CRITICITA'

Poco utilizzato, scarsa manutenzione.

POTENZIALITA'

Possibilità di aumentare il grado di sicurezza attraverso illuminazione.

26 - GIARDINO VIA RODOLFO MORANDI



-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa

-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopedonali
-  Parcheggi

DOTAZIONI

- Arredo urbano
- Illuminazione
- Percorsi
- Attrezzature

PRESENZA QUALITA' NOTE

- NO Assente
- NO Assente
- NO Assente
- NO Assente

VERDE

- Vegetazione
- Alberi


- SI Media Prato, alberi
- SI Buona Collocazione puntuale

CRITICITA'

Scarsa manutenzione, mancanza di illuminazione, mancanza di arredo urbano.

POTENZIALITA'

Possibilità di aumentare il grado di accessibilità e sicurezza dotando il parco di arredo urbano e di illuminazione.



- ▲ Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- P Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Ottima	Giochi, panchine, cestini
Illuminazione	SI	Media	
Percorsi	SI	Scarsa	Sterrato
Attrezzature	SI	Buona	Presenza campo da calcio

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa

CRITICITA'

POTENZIALITA'



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano
 Illuminazione
 Percorsi
 Attrezzature

PRESENZA QUALITA' NOTE

SI	Ottima	Giochi, panchine, cestini, fontanella
SI	Media	
NO	Assente	
NO	Assente	

VERDE

Vegetazione
 Alberi


SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
SI	Buona	Filari lungo il perimetro Collocazione diffusa all'interno

CRITICITA'

Mancanza di percorsi.

POTENZIALITA'

Possibilità di rendere il parco più fruibile creando una rete di percorsi interni.



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano
 Illuminazione
 Percorsi
 Attrezzature

PRESENZA QUALITA' NOTE

SI	Media	Panchine, cestini, gioco
SI	Buona	
NO	Assente	
NO	Buona	

VERDE

Vegetazione
 Alberi

SI	Media	Prato, alberi, arbusti
SI	Buona	Collocazione diffusa

CRITICITA'

Scarsa manutenzione

POTENZIALITA'